

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 6 – VIA CAMILLO IACOBINI



Foto 1– Via Iacobini- spuntoni metallici di pali di vecchio cartellone rimosso



Foto 2– Via Iacobini



Foto 3– Via Iacobini



Foto 4– Via Iacobini



Foto 5– Via Iacobini



Foto 6– Via Iacobini



Foto 7– Via Iacobini



Foto 8– Via Iacobini – stato di degrado collettore fognario



Foto 9 – Via Iacobini

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 6 – VIA CAMILLO IACOBINI



Foto 10– Via Iacobini – rifiuti contenenti amianto depositati al termine (nord) di via Iacobini



Foto 11– Via Iacobini rifiuti contenenti amianto depositati al termine (nord) di via Iacobini



Foto 12– Via Iacobini rifiuti contenenti amianto depositati al termine (nord) di via Iacobini